


# Situacija odlagališta deponije Sv. Kuzman (rujan 2019.g.)

K.O. Pag

Mjerilo 1:750



## Legenda:

- postojeće stanje (2016.g.)
- postojeće stanje (2018.g.)
- postojeće stanje (2019.g.)
- ▨ mljeveni raznovrsni materijali
- obuhvat sanirani dio
- obuhvat aktivni dio
- . 13.57 visine (2016.g.)
- . 13.57 visine (2018.g.)
- . 13.57 visine (2019.g.)

Zadar, rujan 2019.g.

Izrada: Navigator d.o.o.